


# TechniSourcing

*Manuel d'installation pour Tire-  
câbles à lacet*



Passer le lacet dans la première maille au niveau des œillets.



Centrer le croisement de lacet grâce aux deux premières boucles



Ne serrez pas trop le lacet à cette étape.  
L'espace que vous laissez doit être  
sensiblement équivalent à la largeur d'une  
maille



Continuez sur toute la longueur du tire-câble en essayant de maintenir un espace et une tension homogène pour obtenir un grip stable et homogène



Continuez jusqu'au bout du tire-câble en laissant la fin du maillage ouverte vers l'extérieur




Réalisez la dernière boucle en tirant sur le  
tire-câble pour assurer son contact avec le  
flexible.



Enfin, faites un simple ou double nœud.

L'excès de lacet peut être coupé.



Votre tire-Câble TechniSourcing est maintenant prêt à l'emploi.

Merci d'avoir choisi TechniSourcing

**TechniSourcing**

21, chemin du Lavoir

69750 Dardilly

FRANCE

Tél. direct : +33 (0)4 72 19 19 79

Mobile : +33 (0)6 32 05 34 38

[contact@technisourcing.com](mailto:contact@technisourcing.com)